
Klaus Busse

Bauart-Abweichungen bei den




der Lübeck-Büchener Eisenbahn






Steuerungs-Anordnung der Vierlinge



Seitenansicht

Steuerungs-Anordnung der Vierlinge



Draufsichten aus Grundriss und Steuerungsanordnung



Zylinder-Gussstücke im Vergleich





Abb. 39. Zylindergruppe der 2C Heißdampf-Vierlings-Schnellzuglokomotive, Gattung S10 der kgl. preußischen Staatsbahnen.

Zweite Ausführung der Berliner Maschinenbau A.-O. vorm. L. Schwartzkopft.




Saugzug-Anlagen der LBE S10



1926

1935





Zweiter Stammtisch 2011 am 09. April 2011

Klaus Busse – Bauart-Abweichungen bei den S10 und S10² der LBE




Speise-Einrichtungen der LBE S10



Knorr-Pumpe mit Vorwärmer

Nr.11 Nr.12

Nr.13




Speisewasser-Anlage Bauart "Dr.Meinecke"




Spuren des Umbaus zum Drilling

vergrößerter vorderer Überhang

geänderte Steuerung




vorgeschobenes Drehg**esten**r Barrenrahmen
Angepasste Radsätze mit
neue Zylinder-Gruppe neue Triebwerksteilezten Gegengewichten



Saugzug-Anlagen der Umbau-Lok

Ursprungs-Kamin 1911 (Lok 15)


Ursprungs-Kamin 1919 ? (Lok 16)




Ersatz-Kamin (Lok 15)



Saugzug-Anlagen der Umbau-Lok





neuer Blech-Kamin (Lok 17)







Speise-Einrichtungen der Umbau-Lok










Zweiter Stammtisch 2011 am 09. April 2011

Klaus Busse - Bauart-Abweichungen bei den S10 und S10² der LBE



Steuerungs-Anordnung der Drillinge







Arbeitskreis der Freunde der Lübeck-Büchener Eisenbahn

Steuerungs-Anordnung der Drillinge

Henschel-Steuerung – rechte Lokseite










Arbeitskreis der Freunde der Lübeck-Büchener Eisenbahn


Steuerungs-Anordnung der Drillinge

Henschel-Steuerung – Draufsicht






S₁₀² Zylinder-Gruppen im Vergleich



Ausführung 1921 nach Vulcan-Patent Henschel-Steuerung 1930/1931

um 1933

Saugzug-Anlagen der Drillinge




Juni1939

Lok **20**






Saugzug-Anlagen der Drillinge



neuer Blech-Kamin um 1933 (Nr.22)


Ursprungskamin 1926 (Lok 21)



Klaus Busse – Bauart-Abweichungen bei den S10 und S10² der LBE




Speise-Einrichtungen der Drillinge



Lieferausstattung der Lok 22: Fahdt-Speisepumpe und Vorwärmer


Umbau bei Lok 25 (u. 24):

Fahdt-Speisepumpe
und Vorwärmer anstelle
Abdampf-Strahlpumpe






Speise-Einrichtungen der Drillinge




Nach der ersten HU bei der DRB: Umrüstung der 17 312 auf Knorr-Speisepumpe (ex Nr.25)

Knorr-Speisepumpe mit Vorwärmer und Dejektor-Anlage (Lok 23)





Führerhäuser und deren Umbauten







Lok 24 bei Lieferung 1931 mit Lüfterkasten

> Lok 24 um 1935 mit Lüfterklappen









Ein Neuanfang nach dem Untergang?




Winter 1945/46: 17 303 und zwei bis drei weitere ex LBE-S10² warten auf L3 im RAW Bremen für den Einsatz im Bw Oldenburg Hbf (bis Anfang 1947)

Was 1946 auch noch auf den Wochenschau-Film kam













74 1312 ehemals LBE Nr. 133